


Ersatzteilliste

Optimas – Kehrmaschine (KMO)



Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH Industriestrasse 12 26683 Saterland


tel.: 04498 9242-0 fax: -42 www.optimas.de



Stückliste					
Objekt	Anzahl	Bezeichnung	Art Nr.		
1	1	Spritzschutz	52014		
2	1	Klemmleiste	52015		
3	7	Sechskantschutzkappe	52016		
4	7	Sperrzahnmutter M6	52017		
5	3	Stützblech	52018		
6	1	Rahmen	52019		
7	2	Knebelschraube	52020		
8	2	Abstellstütze	53418		
9	1	Motorplatte	53422		
10	2	U-Scheibe A13	52077		
11	2	Sechskantmutter M12	52075		
12	1	Hydraulikmotor	53420		
zu 12	1	Dichtsatz	53420		

1. Rahmen, Räder und Hydraulik

13	1	Schutzbügel	52021
14	6	Sechskantschraube M10	52028
15	6	Federring A10	52023
16	6	U-Scheibe A10	52024
17	4	Sechskantschraube M10	52028
18	4	Federring A10	52023
19	4	U-Scheibe A10	52024
20	2	Gerade Schlauchverschraubung	53423
21	2	Hydraulikschlauch	52025
22	2	SVK-Stecker	52026
23	2	Schmutzkappe	52027
24	16	Sechskantschraube M10	52028
25	4	Lenkrolle	52029
26	4	Stützrad Innenrohr	52030
27	6	Vierkantstopfen	52031
28	16	U-Scheibe A10	52024
29	16	Sechskantmutter M10	52033
30	5	Klappsplint	52034
31	5	Stützradbolzen	52035
32	2	Stützradausleger	52036



	Stückliste						
Objekt	Anzahl	Bezeichnung	Art Nr.				
1	2	Schekel	51461				
2	1	Drahtseil	51460				
3	1	Halterung	51454				
4	1	Bürstenwelle	53421				
5	1	Lagerschale	53301				
6	1	Lagerschale	51886				
7	1	Lagereinsatz	51888				
8	3	R-Scheibe R11	53302				
9	6	Federring A10	52023				
10	6	Sechskantschraube M10x25	52028				
11	1	Lagerschutz	52960				
12	3	U-Scheibe A10,5	53303				

2. Besenwelle und Halterung

13	3	Federring	52023
14	3	Sechskantschraube M10	52028
15	2	Bürstenringe KMO (2 Stück 90 cm breit	51439
16	1	R-Scheibe R33	53417
17	1	Sechskantschraube M12	51226
18	2	Splint	47524
19	2	Sechskantschraube M8	51153
20	2	Verstelleisen 2 Teil.	51455
21	2	U-Scheibe A16	51456
22	1	Buchse	51457
23	1	Sechskantschraube M16	51458
24	1	Sechskantmutter M16	52089

Technische Änderungen vorbehalten!